

# dbaj o ubranie

czytaj  
sprawdzaj  
pielęgnuj

---

## PRANIE

---



Maksymalna temperatura prania 95°C,  
proces normalny



Maksymalna temperatura prania 70°C,  
proces normalny



Maksymalna temperatura prania 60°C,  
proces normalny



Maksymalna temperatura prania 60°C,  
proces łagodny



Maksymalna temperatura prania 50°C,  
proces normalny



Maksymalna temperatura prania 50°C,  
proces łagodny



Maksymalna temperatura prania 40°C,  
proces normalny



Maksymalna temperatura prania 40°C,  
proces łagodny



Maksymalna temperatura prania 40°C,  
proces bardzo łagodny



Maksymalna temperatura prania 30°C,  
proces normalny



Maksymalna temperatura prania 30°C,  
proces łagodny



Maksymalna temperatura prania 30°C,  
proces bardzo łagodny



Pranie ręczne,  
maksymalna temperatura 40°C



Nie prać



Nie czyścić chemicznie



Poddać profesjonalnemu czyszczeniu  
wodnemu, proces normalny



Poddać profesjonalnemu czyszczeniu  
wodnemu, proces łagodny



Poddać profesjonalnemu czyszczeniu  
wodnemu, proces bardzo łagodny



Nie poddawać profesjonalnemu  
czyszczeniu wodnemu



Profesjonalne chemiczne czyszczenie  
w tetrachloroetylenie i wszystkich  
rozpuszczalnikach wymienionych dla  
symbolu F, proces normalny



Profesjonalne chemiczne czyszczenie  
w tetrachloroetylenie i wszystkich  
rozpuszczalnikach wymienionych dla  
symbolu F, proces łagodny



Profesjonalne chemiczne czyszczenie  
w węglowodorach  
(temperatura destylacji między 150°C  
i 210°C, temperatura zapłonu między  
38°C i 70°C), proces normalny



Profesjonalne chemiczne czyszczenie  
w węglowodorach  
(temperatura destylacji między 150°C  
i 210°C, temperatura zapłonu między  
38°C i 70°C), proces łagodny

---

# dbaj o ubranie

czytaj  
sprawdzaj  
pielęgnuj

---

## WYBIELANIE

---



Można wybielać dowolnym  
środkiem utleniającym



Dozwolone wybielanie tylko środkiem  
tlenowym bezchlorowym



Nie wybielać

## SUSZENIE

---



Suszyć rozwieszone po usunięciu  
nadmiaru wody



Suszyć rozwieszone bez usuwania  
nadmiaru wody



Suszyć na płasko po usunięciu  
nadmiaru wody



Suszyć na płasko bez usuwania  
nadmiaru wody



Suszyć rozwieszone w cieniu  
po usunięciu nadmiaru wody



Suszyć rozwieszone w cieniu  
bez usuwania nadmiaru wody



Suszyć na płasko w cieniu  
po usunięciu nadmiaru wody



Suszyć na płasko w cieniu  
bez usuwania nadmiaru wody



Dopuszczalne suszenie w suszarce  
bębnowej, niższa temperatura,  
maksymalna temperatura nawiewu 60°C



Dopuszczalne suszenie w suszarce  
bębnowej, normalna temperatura,  
maksymalna temperatura nawiewu 80°C



Nie suszyć w suszarce bębnowej

## PRASOWANIE

---



Dozwolone prasowanie przy maksymalnej  
temperaturze dolnej płyty żelazka 110°C,  
bez pary. Prasowanie parowe może  
spowodować nieodwracalne uszkodzenia



Dozwolone prasowanie przy maksymalnej  
temperaturze dolnej płyty żelazka 150°C



Dozwolone prasowanie przy maksymalnej  
temperaturze dolnej płyty żelazka 200°C



Nie prasować

---